



Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 2
Тел./факс: +7 (347) 216-01-66, 246-17-49, www.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru,
ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027801001
Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»
АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

ПРОТОКОЛ № 97

заседания Специализированного органа Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарный комитет)

20.02.2020

г. Уфа

На заседании Дисциплинарного комитета органа присутствовали с правом голоса:

1. Ганеев Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета.
2. Галеева Ирина Николаевна – заместитель председателя Дисциплинарного комитета.
3. Ахметов Ранис Раисович – член Дисциплинарного комитета, секретарь Дисциплинарного

комитета.

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал с правом совещательного голоса:

1. Аднасурин Вадим Энгельсович, директор СРО «Строители Башкирии».

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал без права участия в голосовании:

1. Максимкин Игорь Александрович, главный специалист Экспертного отдела СРО «Строители Башкирии».

В соответствии с Положением «О Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» Председатель заседания Дисциплинарного комитета: Ганеев Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета, Секретарь заседания Дисциплинарного комитета: Ахметов Ранис Раисович – секретарь Дисциплинарного комитета.

Председатель заседания Дисциплинарного комитета (далее – Председатель) сообщил, что из 5 (пяти) членов Дисциплинарного комитета в заседании принимают участие 3 (трое). Заседание правомочно, так как присутствуют более половины членов Дисциплинарного комитета.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председатель сообщил, что от Контрольного комитета поступили материалы внеплановых проверок в отношении членов Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ПИОНЕР», ИНН 0276156679, реестровый номер 548;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Центр ТО», ИНН 0274150167, реестровый номер 584.

Так же, Ганеев Р.Р. сообщил, что вышеуказанная организация, выявленные нарушения в установленные сроки не устранила.

В связи с чем, предложил:

а) рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении:

1. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ПИОНЕР», ИНН 0276156679, реестровый номер 548;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Центр ТО», ИНН 0274150167, реестровый номер 584

меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Решили:

а) рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении:

1. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ПИОНЕР», ИНН 0276156679, реестровый номер 548;

2. Общества с ограниченной ответственностью «Центр ТО», ИНН 0274150167, реестровый номер 584

меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель



Р.Р. Ганеев

Секретарь

Р.Р. Ахметов