



## Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1, этаж 6  
Тел./факс: +7 (347) 201-01-66, [www.komrstroy.ru](http://www.komrstroy.ru), e-mail: [nv@komrstroy.ru](mailto:nv@komrstroy.ru),  
ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001  
Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  
АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

### ПРОТОКОЛ № 116

заседания Специализированного органа Саморегулируемой организации Ассоциация  
«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении членов  
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарный комитет)

25.02.2021

начало 10 час. 00 мин.

г. Уфа

окончание 10 час. 30 мин.

*На заседании Дисциплинарного комитета органа присутствовали с правом голоса:*

1. Ганеев Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета.
2. Галеева Ирина Николаевна – заместитель председателя Дисциплинарного комитета.
3. Хайрутдинов Руслан Асхатович – член Дисциплинарного комитета.
4. Ахметов Ранис Раисович – член Дисциплинарного комитета, секретарь Дисциплинарного комитета.

*На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал без права участия в голосовании:*

1. Максимкин Игорь Александрович, главный специалист Экспертного отдела СРО «Строители Башкирии».

В соответствии с Положением «О Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» Председатель заседания Дисциплинарного комитета: Ганеев Расил Римович – председатель Дисциплинарного комитета, Секретарь заседания Дисциплинарного комитета: Ахметов Ранис Раисович – секретарь Дисциплинарного комитета.

Председатель заседания Дисциплинарного комитета (далее – Председатель) сообщил, что из 4 (четырех) членов Дисциплинарного комитета в заседании принимают участие 4 (четверо). Заседание правомочно, так как присутствуют более половины членов Дисциплинарного комитета.

#### ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

**СЛУШАЛИ:** Председатель сообщил, что от Контрольного комитета поступили материалы плановых и внеплановых проверок в отношении следующих членов Ассоциации:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайская дирекция единого заказчика», ИНН 0261009992, реестровый номер 43;
2. Общество с ограниченной ответственностью «БашИдельСтрой», ИНН 0276921513, реестровый номер 358;
3. Общество с ограниченной ответственностью Компания «КомплексСтрой», ИНН 0264063719, реестровый номер 388;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Альтура-Строй», ИНН 0263023706, реестровый номер 427;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Союз Профессиональных Строителей», ИНН 0270021932, реестровый номер 573;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Рубин», ИНН 0216007619, реестровый номер 621;

7. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский промышленно-строительный союз», ИНН 0277087932, реестровый номер 627;

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 5», ИНН 0274935888, реестровый номер 665;

9. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Компаньон», ИНН 0274905925, реестровый номер 706;

10. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоБашСервис», ИНН 0233007351, реестровый номер 730

Так же, Ганеев Р.Р. сообщил, что вышеуказанные организации, выявленные нарушения в установленные сроки не устранили.

**В связи с чем, предложил:**

**а) вынести в отношении:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Рубин», ИНН 0216007619, реестровый номер 621;

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Компаньон», ИНН 0274905925, реестровый номер 706

**предписание** об устранении выявленных нарушений в срок до 24.03.2021.

**б) вынести в отношении:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Союз Профессиональных Строителей», ИНН 0270021932, реестровый номер 573;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский промышленно-строительный союз», ИНН 0277087932, реестровый номер 627

**предупреждение** об устранении выявленных нарушений в срок до 24.03.2021

**в) рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении:**

1. Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайская дирекция единого заказчика», ИНН 0261009992, реестровый номер 43;

2. Общество с ограниченной ответственностью Компания «КомплексСтрой», ИНН 0264063719, реестровый номер 388;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтура-Строй», ИНН 0263023706, реестровый номер 427;

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №5», ИНН 0274935888, реестровый номер 665;

5. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоБашСервис», ИНН 0233007351, реестровый номер 730

меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

**г) рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «БашИдельСтрой», ИНН 0276921513, реестровый номер 358;

меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации **об исключении** вышеуказанной организации из членов Ассоциации.

**Решили:**

**а) вынести в отношении:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Рубин», ИНН 0216007619, реестровый номер 621;

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Компаньон», ИНН 0274905925, реестровый номер 706

**предписание** об устранении выявленных нарушений в срок до 24.03.2021.

**б) вынести в отношении:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Союз Профессиональных Строителей», ИНН0270021932, реестровый номер 573;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский промышленно-строительный союз», ИНН 0277087932, реестровый номер 627;

**предупреждение** об устранении выявленных нарушений в срок до 24.03.2021

**в) рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении:**

1. Муниципальное унитарное предприятие «Ишимбайская дирекция единого заказчика», ИНН 0261009992, реестровый номер 43;

2. Общество с ограниченной ответственностью Компания «КомплексСтрой», ИНН 0264063719, реестровый номер 388;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтура-Строй», ИНН 0263023706, реестровый номер 427;

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 5», ИНН 0274935888, реестровый номер 665;

5. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоБашСервис», ИНН 0233007351, реестровый номер 730

меру дисциплинарного воздействия в виде **приостановления права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

**г) рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «БашИдельСтрой», ИНН 0276921513, реестровый номер 358

меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации **об исключении** вышеуказанной организации из членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



Р.Р. Ганеев

Р.Р. Ахметов